



CELLO® POKYNY PRO PRÁCI SE SAMOLEPICÍMI MATERIÁLY



PŘEDPOKLADY PRO SPOLEHLIVÉ SLEPENÍ	U všech samolepicích materiálů je důležité, aby nanášecí plochy byly čisté, suché, bez mastnot, olejů, prachu, rozpouštědel a separačních prostředků.
ČIŠTĚNÍ PLOCHY PRO LEPENÍ	Nosnou plochu je nutné vyčistit bavlněným hadrem a speciálním benzínem bez mastnot a olejů; doporučujeme značku Exxsol DSP 60/95S. Nosný materiál musí být po provedeném čištění suchý a odvětráný (min. 30 min). Při čištění plastových nebo lakovaných povrchů je třeba snášenlivost čisticích prostředků při čištění vyzkoušet.
LEPENÍ	<p>Po sejmutí krycího materiálu je nutné samolepicí produkt přilepit tak, aby nedošlo k překrytí a vzniku napětí a následně ho trvale upevnit na nosič celoplošně a rovnoměrným tlakem - pokud možno pomocí válečku.</p> <p>Zabraňte vzniku vzduchových bublin, míst se slabším přilnutím a nečistotám z lepidla (např. noste bavlněné rukavice).</p> <p>Optimální teplota pro zpracovávání je mezi +18°C a +30°C. Spoj vzniklý slepením by měl být zatěžován nejdříve po 2 hodinách. Termické zatížení od +10°C a přes 30°C nejdříve po 24 hodinách.</p>
LEPENÍ NA LAKOVANÉ KOVOVÉ PLOCHY	Dodržujte doporučenou dobu na zaschnutí laku a tuto čekací dobu respektujte i v případě, kdy jde pouze o přelakování a dodatečné vrstvy laku.
LEPENÍ NA NEUPRAVENÉ KOVOVÉ PLOCHY, NAPŘ. POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH	Jakákoli mastnota musí být odstraněna, viz kapitola čištění plochy pro lepení. Jako čisticí prostředek se hodí např. speciální benzín. Upozorňujeme na bod Čištění lepeného podkladu.
LEPENÍ NA PLASTOVÉ POVRCHY	Při lepení na plastové povrchy je potřeba zjistit, zda plast neobsahuje např. změkčovadla či separační prostředky, které se v samolepicí vrstvě mohou pohybovat a poničit ji.
MECHANICKÉ PŘIPEVNĚNÍ	Doporučuje se dodatečné mechanické upevnění u veškerých položek, u kterých se vyskytuje vysoká vlastní hmotnost, problematická vlastnost podkladu, protažení nebo jiné mimořádné zatížení a zvláštní bezpečnostní požadavky.
SKLADOVATELNOST	<p>Doba skladování je: (za předpokladu, že materiál je skladován v suché a uzavřené místnosti, nevystavovaný přímému slunečnímu záření)</p> <ul style="list-style-type: none">▶ samolepicí materiály (SK): max. 6 měsíců▶ Cello® SBF: max. 3 měsíce
SKLADOVÁNÍ	Desky ze všech našich materiálů z polyesterových netkaných textilií (Cello® F500, F700, F800, F1000) musí být skladovány ve vertikální poloze.
UVOLŇOVÁNÍ DESEK SE SAMOLEPICÍM POVRCHEM	Deskové zboží se samolepem se musí před nařezáním na díly uvolnit. K tomu je třeba nadzvednout krycí fólii samolepu po celé desce a opět položit. To zabrání, aby se řezané díly před nalepením smrštily.
PLATNOST POŽÁRNÍCH TESTŮ PRO SAMOLEPICÍ PRODUKTY	Pro samolepicí materiály je nutné při instalaci odstranit krycí fólii samolepu a ujistit se, že celá zadní část je jen lepidlová plocha. Pokud to tak není, potom požární testy uvedené na datovém listu nejsou platné.